



| เกรดตัวถัง | เกรดภายใน |
|------------|-----------|
| - | - |

150 Point Inspection Checklist

NISSAN TEANA 2.0 XL

Report ID: JxboYZ7Keg-1635334114

รูปภาพรถ

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ | รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|------------|-----------|------------|-----------|
|------------|-----------|------------|-----------|

รายละเอียดรถ

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ | รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| ทะเบียนรถ | 7กข6156กรุงเทพ พมหานคร | เลขเครื่องยนต์ | MR20043822R |
| สี | ขาว | เลขตัวถัง | MNTBBAL33Z 0200271 |
| เกียร์ | อัตโนมัติ | ขนาดของเครื่องยนต์ | 2000 |
| สำเนาทะเบียนรถ | เก่า | เลขไมล์ (กิโลเมตร) | 127000 |
| วันจดทะเบียน | 2017-03-06 | จำนวนที่นั่ง | 5 |
| | | ลำดับที่ครอบครอง | 1 |
| | | คู่มือประจำรถ | ไม่มี |

ภายนอก

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ | รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| รถไม่มีน้ำท่วม | ผ่าน | ระบบการเปิดฝากระโปรง | ผ่าน |
| รถไม่มีอุบัติเหตุหนัก | ผ่าน | โช้คฝาท้าย | ผ่าน |
| ส่วนตัวถัง | ผ่าน | บานพับประตู | ผ่าน |
| กันชนหน้า | ผ่าน | ตะแกรงฝาท้าย | ไม่ระบุ |
| ฝากระโปรงหน้า | ผ่าน | กระจกบังลม | ผ่าน |
| บังโคลนหน้าซ้าย | ไม่ผ่าน | กระจกมองข้าง | ผ่าน |
| ประตูหน้าซ้าย | ผ่าน | กระจกมองหลัง | ผ่าน |

| | | | |
|------------------|------|-------------------------------|------|
| ประตูหลังซ้าย | ผ่าน | ใบปิดน้ำฝนด้านหน้าและด้านหลัง | ผ่าน |
| บังโคลนหลังซ้าย | ผ่าน | กระจกมองข้างซ้าย | ผ่าน |
| ฝากระโปรงหลัง | ผ่าน | กระจกมองข้างขวา | ผ่าน |
| กันชนหลัง | ผ่าน | กระจกพับไฟฟ้า | ผ่าน |
| บังโคลนหลังขวา | ผ่าน | ไฟหน้า | ผ่าน |
| ประตูหลังขวา | ผ่าน | ไฟท้าย | ผ่าน |
| ประตูด้านหน้าขวา | ผ่าน | ไฟข้างรถ | ผ่าน |
| บังโคลนหน้าขวา | ผ่าน | ไฟฉุกเฉิน | ผ่าน |
| ระยะของประตู | ผ่าน | | |

ภายใน

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ | รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| ถุงลมนิรภัย | 6 | ที่บังแดดด้านหน้า | ผ่าน |
| เข็มขัดนิรภัย | ผ่าน | แผงควบคุม คอลโซน | ผ่าน |
| เครื่องเสียง | ผ่าน | แกะเก็บของด้านหน้า | ผ่าน |
| เสาอากาศ | ผ่าน | พรมรองพื้น | ผ่าน |
| สัญญาณกันขโมย | ผ่าน | พรมปูพื้น | ผ่าน |
| ลำโพง | ผ่าน | แผงประตู | ผ่าน |
| กล่องถอยหลัง | ผ่าน | ผ้าหลังคา | ผ่าน |
| ระบบความเย็น | ผ่าน | เบาะหน้า | ผ่าน |
| ปุ่มระบบทำความเย็น | ผ่าน | เบาะหลัง | ผ่าน |
| ที่พิกแกน | ผ่าน | ที่ปรับเบาะ | ผ่าน |
| ช่องระบายอากาศด้านหน้า | ผ่าน | เบาะพับ | ผ่าน |
| ช่องระบายอากาศด้านหลัง | ผ่าน | ปรับเบาะอุ่น | ไม่ระบุ |
| นาฬิกา | ผ่าน | ปรับเบาะเย็น | ไม่ระบุ |
| การปรับระดับของพวงมาลัย | ผ่าน | ชั้นรูป / มูนรูป | ไม่ระบุ |
| การควบคุมพวงมาลัย | ผ่าน | เปิดประตู | ไม่ระบุ |
| สภาพพวงมาลัย | ผ่าน | ที่จับเปิดประตู | ผ่าน |
| แตร | ผ่าน | ปุ่มกดสตาร์ท | ผ่าน |
| ไฟ | ผ่าน | ระบบเซ็นทรัลล็อก | ผ่าน |
| ไฟสัญญาณเตือน | ผ่าน | กระจกไฟฟ้า | ผ่าน |
| เลขไมล์ | ผ่าน | รีโมตเปิดท้ายรถ | ไม่ระบุ |

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------|---------|
| สวิตปิดกระจกหน้า | ผ่าน | ฝาถังน้ำมัน | ผ่าน |
| สวิตปิดน้ำฝนหลัง | ผ่าน | ช่องเก็บสัมภาระ | ผ่าน |
| เกียร์ที่พวงมาลัย | ผ่าน | ไฟช่องเก็บสัมภาระ | ไม่ระบุ |
| ไฟหลังคา, Dome & Map Lights | ผ่าน | ถาดท้าย | ไม่ระบุ |
| กระจกมองหลัง | ผ่าน | ชั้นวางของ แผงลำโพง | ผ่าน |
| ที่เขี่ยบุหรี่ | ไม่ระบุ | เครื่องมือแม่แรง | ผ่าน |
| หัวเกียร์ | ผ่าน | ยางอะไหล่ | ผ่าน |
| เบรกมือ หรือ เบรกเท้า | ผ่าน | | |

ช่วงล่าง

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ | รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| ระบบไอเสีย | ผ่าน | ฝาครอบล้อแม็ก | ผ่าน |
| ขับเคลื่อน4ล้อ | ผ่าน | แร็คช่วงล่าง | ผ่าน |
| ยางหน้าซ้าย | ผ่าน | ลูกหมากปีกนก | ผ่าน |
| ยางหลังซ้าย | ผ่าน | ลูกหมากกล่องยา | ผ่าน |
| ยางหน้าขวา | ผ่าน | บาร์สวิง | ผ่าน |
| ยางหลังขวา | ผ่าน | ศูนย์ ช่วงล่าง | ผ่าน |
| ขนาดล้อ | ผ่าน | | |

ห้องเครื่อง

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ | รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| น้ำมันเครื่อง | ผ่าน | สายพาน | ผ่าน |
| น้ำยาหล่อเย็น | ผ่าน | สายไฟและกล่องฟิวส์ | ผ่าน |
| ถังพักหมอน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ | ผ่าน | ยางแท่นเครื่องและแท่นเกียร์ | ผ่าน |
| หม้อน้ำ | ผ่าน | ฝาครอบเครื่องยนต์ | ผ่าน |
| น้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตช์ | ผ่าน | น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ | ผ่าน |
| น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ | ผ่าน | แบตเตอรี่ | ผ่าน |
| คอมเพรสเซอร์แอร์ | ผ่าน | การรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง | ผ่าน |
| ท่อน้ำและท่อน้ำมันต่างๆ | ผ่าน | การรั่วซึมของน้ำมันเกียร์ | ผ่าน |

ทดสอบขับขึ้นถนน

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|---|-----------|
| ผลสตาร์ทเครื่องยนต์ | ผ่าน |
| สภาพการทำงานของเครื่องยนต์ | ผ่าน |
| ไม่มีเสียงผิดปกติในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน | ผ่าน |
| สภาพการเร่งรอบเครื่องยนต์ | ผ่าน |
| ชุดคลัตช์และระบบส่งกำลัง | ผ่าน |

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|--|-----------|
| ไม่มีการสั่นเต้นของคันเหยียบเบรกในขณะที่เหยียบเบรก | ผ่าน |
| มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทางทำงานถูกต้อง | ผ่าน |
| การเปลี่ยนเกียร์สามารถทำงานได้อย่างปกติ | ผ่าน |
| ไม่มีการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ | ผ่าน |

ข้อมูลอื่นๆ

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|-----------------|-----------|
| สภาพที่ตรวจสภาพ | Mobile |

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|------------|---|
| ความเสี่ยง | ต่ำ |
| หมายเหตุ | มีรอยเล็กน้อยตรงฝั่งคนนั่งด้านหน้า มีรอยหินเล็กน้อยเหนือโคมไฟหน้าซ้าย |