



เกรดตัวถัง	เกรดภายใน
-	-

150 Point Inspection Checklist

HONDA CIVIC 1.5 TURBO

Report ID: ELe3lwRra6-1635866659

รูปภาพรถ

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ
------------	-----------	------------	-----------

รายละเอียดรถ

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ
ทะเบียนรถ	9กก3579กรุงเทพมหานคร	เลขเครื่องยนต์	L15B74601839
สี	ขาว	เลขตัวถัง	MRHFC1640K T100184
เกียร์	อัตโนมัติ	ขนาดของเครื่องยนต์	1500
สำเนาทะเบียนรถ	เก่า	เลขไมล์ (กิโลเมตร)	115089
วันจดทะเบียน	2019-09-02	จำนวนที่นั่ง	5
		ลำดับที่ครอบครอง	1
		คู่มือประจำรถ	ไม่มี

ภายนอก

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ
รถไม่มีน้ำท่วม	ผ่าน	ระบบการเปิดฝากระโปรง	ผ่าน
รถไม่มีอุบัติเหตุหนัก	ผ่าน	โช๊คผ่าย	ผ่าน
ส่วนตัวถัง	ผ่าน	บานพับประตู	ผ่าน
กันชนหน้า	ผ่าน	ตะแกรงผ่าย	ผ่าน
ฝากระโปรงหน้า	ผ่าน	กระจกบังลม	ผ่าน
บังโคลนหน้าซ้าย	ผ่าน	กระจกมองข้าง	ผ่าน

ประตูหน้าซ้าย	ผ่าน	กระจกมองหลัง	ผ่าน
ประตูหลังซ้าย	ผ่าน	ใบปัดน้ำฝนด้านหน้าและด้านหลัง	ผ่าน
บังโคลนหลังซ้าย	ผ่าน	กระจกมองข้างซ้าย	ผ่าน
ฝากระโปรงหลัง	ผ่าน	กระจกมองข้างขวา	ผ่าน
กันชนหลัง	ผ่าน	กระจกพับไฟฟ้า	ผ่าน
บังโคลนหลังขวา	ผ่าน	ไฟหน้า	ผ่าน
ประตูหลังขวา	ผ่าน	ไฟท้าย	ผ่าน
ประตูด้านหน้าขวา	ผ่าน	ไฟข้างรถ	ผ่าน
บังโคลนหน้าขวา	ผ่าน	ไฟฉุกเฉิน	ผ่าน
ระยะของประตู	ผ่าน		

ภายใน

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ
ถุงลมนิรภัย	6	ที่บังแดดด้านหน้า	ผ่าน
เข็มขัดนิรภัย	ผ่าน	แผงควบคุม คอลโซน	ผ่าน
เครื่องเสียง	ผ่าน	แกะเก็บของด้านหน้า	ผ่าน
เสาอากาศ	ไม่ระบุ	พรมรองพื้น	ผ่าน
สัญญาณกันขโมย	ผ่าน	พรมปูพื้น	ผ่าน
ลำโพง	ผ่าน	แผงประตู	ผ่าน
กล่องถอยหลัง	ผ่าน	ผ้าหลังคา	ผ่าน
ระบบความเย็น	ผ่าน	เบาะหน้า	ผ่าน
ปุ่มระบบทำความเย็น	ผ่าน	เบาะหลัง	ผ่าน
ที่พิกแกน	ผ่าน	ที่ปรับเบาะ	ผ่าน
ช่องระบายอากาศด้านหน้า	ผ่าน	เบาะพับ	ผ่าน
ช่องระบายอากาศด้านหลัง	ไม่ระบุ	ปรับเบาะอุ่น	ไม่ระบุ
นาฬิกา	ผ่าน	ปรับเบาะเย็น	ไม่ระบุ
การปรับระดับของพวงมาลัย	ผ่าน	ชั้นรูป / มูนรูป	ไม่ระบุ
การควบคุมพวงมาลัย	ผ่าน	เปิดประตู	ไม่ระบุ
สภาพพวงมาลัย	ผ่าน	ที่จับเปิดประตู	ผ่าน
แฮนด์	ผ่าน	ปุ่มกดสตาร์ท	ผ่าน
ไฟ	ผ่าน	ระบบเซ็นทรัลล็อก	ผ่าน
ไฟสัญญาณเตือน	ผ่าน	กระจกไฟฟ้า	ผ่าน

เลขไมล์	ผ่าน	รีโมตเปิดท้ายรถ	ผ่าน
สวิตปิดกระจกหน้า	ผ่าน	ฝาถังน้ำมัน	ผ่าน
สวิตปิดน้ำฝนหลัง	ไม่ระบุ	ช่องเก็บสัมภาระ	ผ่าน
เกียร์ที่พวงมาลัย	ผ่าน	ไฟช่องเก็บสัมภาระ	ผ่าน
ไฟหลังคา, Dome & Map Lights	ผ่าน	ถาดท้าย	ไม่ระบุ
กระจกมองหลัง	ผ่าน	ชั้นวางของ แผงลำโพง	ผ่าน
ที่เช็บบุหรี่	ไม่ระบุ	เครื่องมือแม่แรง	ผ่าน
หัวเกียร์	ผ่าน	ยางอะไหล่	ผ่าน
เบรกมือ หรือ เบรกเท้า	ผ่าน		

ช่วงล่าง

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ
ระบบไอเสีย	ผ่าน	ฝาครอบล้อแม็ก	ผ่าน
ขับเคลื่อน4ล้อ	ไม่ระบุ	แร็คช่วงล่าง	ผ่าน
ยางหน้าซ้าย	ผ่าน	ลูกหมากปีกนก	ผ่าน
ยางหลังซ้าย	ผ่าน	ลูกหมากกล้องยา	ผ่าน
ยางหน้าขวา	ผ่าน	บาร์สวิง	ผ่าน
ยางหลังขวา	ผ่าน	ศูนย์ ช่วงล่าง	ผ่าน
ขนาดล้อ	ผ่าน		

ห้องเครื่อง

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ
น้ำมันเครื่อง	ผ่าน	สายพาน	ผ่าน
น้ำยาหล่อเย็น	ผ่าน	สายไฟและกล่องฟิวส์	ผ่าน
ถังพักหม้อน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์	ผ่าน	ยางแท่นเครื่องและแท่นเกียร์	ผ่าน
หม้อน้ำ	ผ่าน	ฝาครอบเครื่องยนต์	ผ่าน
น้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตช์	ผ่าน	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ	ผ่าน
น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์	ผ่าน	แบตเตอรี่	ผ่าน
คอมเพรสเซอร์แอร์	ผ่าน	การรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง	ผ่าน
ท่อน้ำและท่อน้ำมันต่างๆ	ผ่าน	การรั่วซึมของน้ำมันเกียร์	ผ่าน

ทดสอบขับเคลื่อนถนน

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ
ผลสตาร์ทเครื่องยนต์	ผ่าน	ไม่มีการสั่นเต้นของคั่นเหยียบเบรกในขณะเหยียบเบรค	ผ่าน
สภาพการทำงานของเครื่องยนต์	ผ่าน	มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทางทำงานถูกต้อง	ผ่าน
ไม่มีเสียงผิดปกติในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน	ผ่าน	การเปลี่ยนเกียร์สามารถทำงานได้อย่างปกติ	ผ่าน
สภาพการเร่งรอบเครื่องยนต์	ผ่าน	ไม่มีการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์	ผ่าน
ชุดคลัตช์และระบบส่งกำลัง	ผ่าน		

ข้อมูลอื่นๆ

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ
สภาพที่ตรวจสภาพ	In House	ความเสี่ยง	ต่ำ
		หมายเหตุ	

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ th.carro.co/cardetail/D8NX01.html