

150 Point Inspection Checklist

MITSUBISHI TRITON 2.4 GLX PLUS DOUBLE CAB

Report ID: zPdy85RVbQ-1639027836

รูปภาพรถ

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ | รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|------------|-----------|------------|-----------|
|------------|-----------|------------|-----------|

รายละเอียดรถ

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ | รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|----------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| ทะเบียนรถ | 4กณ3059กรุงเ ทมมหานคร | เลขเครื่องยนต์ | 4N15UAA048 7 |
| สี | เทา | เลขตัวถัง | MMTJJKK10F H000587 |
| เกียร์ | ธรรมดา | ขนาดของเครื่องยนต์ | 2400 |
| สำเนาทะเบียนรถ | เก่า | เลขไมล์ (กิโลเมตร) | 54053 |
| วันจดทะเบียน | 2015-06-30 | จำนวนที่นั่ง | 5 |
| | | ลำดับที่ครอบครอง | 2 |
| | | คู่มือประจำรถ | มี |

ภายนอก

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ | รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| รถไม่มีน้ำท่วม | ผ่าน | ระบบการเปิดฝากระโปรง | ไม่ระบุ |
| รถไม่มีอุบัติเหตุหนัก | ผ่าน | โช้คผ้าท้าย | ไม่ระบุ |
| ส่วนตัวถัง | ผ่าน | บานพับประตู | ผ่าน |
| กันชนหน้า | ไม่ผ่าน | ตะแกรงผ้าท้าย | ไม่ระบุ |
| ฝากระโปรงหน้า | ผ่าน | กระจกบังลม | ผ่าน |
| บังโคลนหน้าซ้าย | ผ่าน | กระจกมองข้าง | ผ่าน |

| | | | |
|------------------|---------|-------------------------------|---------|
| ประตูหน้าซ้าย | ไม่ผ่าน | กระจกมองหลัง | ผ่าน |
| ประตูหลังซ้าย | ผ่าน | ใบปัดน้ำฝนด้านหน้าและด้านหลัง | ไม่ระบุ |
| บังโคลนหลังซ้าย | ผ่าน | กระจกมองข้างซ้าย | ผ่าน |
| ฝากระโปรงหลัง | ไม่ผ่าน | กระจกมองข้างขวา | ผ่าน |
| กันชนหลัง | ผ่าน | กระจกพับไฟฟ้า | ผ่าน |
| บังโคลนหลังขวา | ผ่าน | ไฟหน้า | ผ่าน |
| ประตูหลังขวา | ผ่าน | ไฟท้าย | ผ่าน |
| ประตูด้านหน้าขวา | ผ่าน | ไฟข้างรถ | ผ่าน |
| บังโคลนหน้าขวา | ผ่าน | ไฟฉุกเฉิน | ผ่าน |
| ระยะของประตู | ผ่าน | | |

ภายใน

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ | รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| ถุงลมนิรภัย | 2 | ที่บังแดดด้านหน้า | ผ่าน |
| เข็มขัดนิรภัย | ผ่าน | แผงควบคุม คอลโซน | ผ่าน |
| เครื่องเสียง | ผ่าน | แกะเก็บของด้านหน้า | ผ่าน |
| เสาอากาศ | ผ่าน | พรมรองพื้น | ผ่าน |
| สัญญาณกันขโมย | ผ่าน | พรมปูพื้น | ผ่าน |
| ลำโพง | ผ่าน | แผงประตู | ผ่าน |
| กล่องถอยหลัง | ผ่าน | ผ้าหลังคา | ไม่ผ่าน |
| ระบบความเย็น | ผ่าน | เบาะหน้า | ผ่าน |
| ปุ่มระบบทำความเย็น | ผ่าน | เบาะหลัง | ผ่าน |
| ที่พิกแกน | ผ่าน | ที่ปรับเบาะ | ผ่าน |
| ช่องระบายอากาศด้านหน้า | ผ่าน | เบาะพับ | ผ่าน |
| ช่องระบายอากาศด้านหลัง | ไม่ระบุ | ปรับเบาะอุ่น | ไม่ระบุ |
| นาฬิกา | ผ่าน | ปรับเบาะเย็น | ไม่ระบุ |
| การปรับระดับของพวงมาลัย | ผ่าน | ชั้นรูป / มูนรูป | ไม่ระบุ |
| การควบคุมพวงมาลัย | ผ่าน | เปิดประตู | ไม่ระบุ |
| สภาพพวงมาลัย | ผ่าน | ที่จับเปิดประตู | ผ่าน |
| แตร | ผ่าน | ปุ่มกดสตาร์ท | ไม่ระบุ |
| ไฟ | ผ่าน | ระบบเซ็นทรัลล็อก | ผ่าน |
| ไฟสัญญาณเตือน | ผ่าน | กระจกไฟฟ้า | ผ่าน |

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------|---------|
| เลขไมล์ | ผ่าน | รีโมตเปิดท้ายรถ | ไม่ระบุ |
| สวิตปิดกระจกหน้า | ผ่าน | ฝาถังน้ำมัน | ผ่าน |
| สวิตปิดน้ำฝนหลัง | ไม่ระบุ | ช่องเก็บสัมภาระ | ไม่ระบุ |
| เกียร์ที่พวงมาลัย | ไม่ระบุ | ไฟช่องเก็บสัมภาระ | ไม่ระบุ |
| ไฟหลังคา, Dome & Map Lights | ผ่าน | ถาดท้าย | ไม่ระบุ |
| กระจกมองหลัง | ผ่าน | ชั้นวางของ แผงลำโพง | ไม่ระบุ |
| ที่เช็บบุหรี่ | ไม่ระบุ | เครื่องมือแม่แรง | ผ่าน |
| หัวเกียร์ | ผ่าน | ยางอะไหล่ | ผ่าน |
| เบรกมือ หรือ เบรกเท้า | ผ่าน | | |

ช่วงล่าง

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ | รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| ระบบไอเสีย | ผ่าน | ฝาครอบล้อแม็ก | ไม่ระบุ |
| ขับเคลื่อน4ล้อ | ไม่ระบุ | แร็คช่วงล่าง | ผ่าน |
| ยางหน้าซ้าย | ผ่าน | ลูกหมากปีกนก | ผ่าน |
| ยางหลังซ้าย | ผ่าน | ลูกหมากกล่องยา | ไม่ระบุ |
| ยางหน้าขวา | ผ่าน | บาร์สวิง | ผ่าน |
| ยางหลังขวา | ผ่าน | ศูนย์ ช่วงล่าง | ผ่าน |
| ขนาดล้อ | ผ่าน | | |

ห้องเครื่อง

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ | รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| น้ำมันเครื่อง | ผ่าน | สายพาน | ผ่าน |
| น้ำยาหล่อเย็น | ผ่าน | สายไฟและกล่องฟิวส์ | ผ่าน |
| ถังพักหม้อน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ | ผ่าน | ยางแท่นเครื่องและแท่นเกียร์ | ผ่าน |
| หม้อน้ำ | ผ่าน | ฝาครอบเครื่องยนต์ | ผ่าน |
| น้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตช์ | ผ่าน | น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ | ผ่าน |
| น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ | ผ่าน | แบตเตอรี่ | ผ่าน |
| คอมเพรสเซอร์แอร์ | ผ่าน | การรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง | ผ่าน |
| ท่อน้ำและท่อน้ำมันต่างๆ | ผ่าน | การรั่วซึมของน้ำมันเกียร์ | ผ่าน |

ทดสอบขับขึ้นถนน

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ | รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|---|-----------|---|-----------|
| ผลสตาร์ทเครื่องยนต์ | ผ่าน | ไม่มีการสั่นเต้นของคันเหยียบเบรกในขณะเหยียบเบรค | ผ่าน |
| สภาพการทำงานของเครื่องยนต์ | ผ่าน | มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทางทำงานถูกต้อง | ผ่าน |
| ไม่มีเสียงผิดปกติในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน | ผ่าน | การเปลี่ยนเกียร์สามารถทำงานได้อย่างปกติ | ผ่าน |
| สภาพการเร่งรอบเครื่องยนต์ | ผ่าน | ไม่มีการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ | ผ่าน |
| ชุดคลัตช์และระบบส่งกำลัง | ผ่าน | | |

ข้อมูลอื่นๆ

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ | รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|-----------------|-----------|------------|-----------|
| สภาพที่ตรวจสภาพ | In House | ความเสี่ยง | ต่ำ |
| | | หมายเหตุ | |

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ th.carro.co/cardetail/G6LR1R.html