



เกรดตัวถัง	เกรดภายใน
-	-

## 150 Point Inspection Checklist

### MITSUBISHI TRITON 2.4 GLS PLUS MEGA CAB

Report ID: openZNV5e7-1644919367

#### รูปภาพรถ

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ
------------	-----------	------------	-----------

#### รายละเอียดรถ

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ
ทะเบียนรถ	บล2907สกลนคร	เลขเครื่องยนต์	4N15UCG9762
สี	ขาว	เลขตัวถัง	MMTCJKK10JH004655
เกียร์	ธรรมดา	ขนาดของเครื่องยนต์	2400
สำเนาทะเบียนรถ	เก่า	เลขไมล์ (กิโลเมตร)	22750
วันจดทะเบียน	2018-02-07	จำนวนที่นั่ง	3
		ลำดับที่ครอบครอง	0
		คู่มือประจำรถ	ไม่มี

#### ภายนอก

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ
รถไม่มีน้ำท่วม	ผ่าน	ระบบการเปิดฝากระโปรง	ผ่าน
รถไม่มีอุบัติเหตุหนัก	ผ่าน	โช๊คผ่าย	ไม่ระบุ
ส่วนตัวถัง	ผ่าน	บานพับประตู	ผ่าน
กันชนหน้า	ไม่ผ่าน	ตะแกรงผ่าย	ไม่ระบุ
ฝากระโปรงหน้า	ผ่าน	กระจกบังลม	ผ่าน
บังโคลนหน้าซ้าย	ผ่าน	กระจกมองข้าง	ผ่าน

ประตูหน้าซ้าย	ผ่าน	กระจกมองหลัง	ผ่าน
ประตูหลังซ้าย	ผ่าน	ใบปัดน้ำฝนด้านหน้าและด้านหลัง	ผ่าน
บังโคลนหลังซ้าย	ไม่ผ่าน	กระจกมองข้างซ้าย	ผ่าน
ฝากระโปรงหลัง	ผ่าน	กระจกมองข้างขวา	ผ่าน
กันชนหลัง	ไม่ผ่าน	กระจกพับไฟฟ้า	ผ่าน
บังโคลนหลังขวา	ไม่ผ่าน	ไฟหน้า	ผ่าน
ประตูหลังขวา	ผ่าน	ไฟท้าย	ผ่าน
ประตูด้านหน้าขวา	ผ่าน	ไฟข้างรถ	ผ่าน
บังโคลนหน้าขวา	ผ่าน	ไฟฉุกเฉิน	ผ่าน
ระยะของประตู	ผ่าน		

## ภายใน

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ
ถุงลมนิรภัย	2	ที่บังแดดด้านหน้า	ผ่าน
เข็มขัดนิรภัย	ผ่าน	แผงควบคุม คอลโซน	ผ่าน
เครื่องเสียง	ผ่าน	แกะเก็บของด้านหน้า	ผ่าน
เสาอากาศ	ผ่าน	พรมรองพื้น	ผ่าน
สัญญาณกันขโมย	ผ่าน	พรมปูพื้น	ผ่าน
ลำโพง	ผ่าน	แผงประตู	ไม่ผ่าน
กล่องถอยหลัง	ผ่าน	ผ้าหลังคา	ไม่ผ่าน
ระบบความเย็น	ผ่าน	เบาะหน้า	ไม่ผ่าน
ปุ่มระบบทำความเย็น	ผ่าน	เบาะหลัง	ผ่าน
ที่พิกแกน	ผ่าน	ที่ปรับเบาะ	ผ่าน
ช่องระบายอากาศด้านหน้า	ผ่าน	เบาะพับ	ผ่าน
ช่องระบายอากาศด้านหลัง	ไม่ระบุ	ปรับเบาะอุ่น	ไม่ระบุ
นาฬิกา	ผ่าน	ปรับเบาะเย็น	ไม่ระบุ
การปรับระดับของพวงมาลัย	ผ่าน	ชั้นรูป / มูนรูป	ไม่ระบุ
การควบคุมพวงมาลัย	ผ่าน	เปิดประตู	ไม่ระบุ
สภาพพวงมาลัย	ผ่าน	ที่จับเปิดประตู	ผ่าน
แฮนด์	ผ่าน	ปุ่มกดสตาร์ท	ผ่าน
ไฟ	ผ่าน	ระบบเซ็นทรัลล็อก	ผ่าน
ไฟสัญญาณเตือน	ผ่าน	กระจกไฟฟ้า	ผ่าน

เลขไมล์	ผ่าน	รีโมตเปิดท้ายรถ	ไม่ระบุ
สวิตปิดกระจกหน้า	ผ่าน	ฝาถังน้ำมัน	ผ่าน
สวิตปิดน้ำฝนหลัง	ผ่าน	ช่องเก็บสัมภาระ	ไม่ระบุ
เกียร์ที่พวงมาลัย	ไม่ระบุ	ไฟช่องเก็บสัมภาระ	ไม่ระบุ
ไฟหลังคา, Dome & Map Lights	ผ่าน	ถาดท้าย	ไม่ระบุ
กระจกมองหลัง	ผ่าน	ชั้นวางของ แผงลำโพง	ผ่าน
ที่เช็บบุหรี่	ไม่ระบุ	เครื่องมือแม่แรง	ไม่ระบุ
หัวเกียร์	ผ่าน	ยางอะไหล่	ผ่าน
เบรกมือ หรือ เบรกเท้า	ผ่าน		

## ช่วงล่าง

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ
ระบบไอเสีย	ผ่าน	ฝาครอบล้อแม็ก	ไม่ระบุ
ขับเคลื่อน4ล้อ	ไม่ระบุ	แร็คช่วงล่าง	ผ่าน
ยางหน้าซ้าย	ผ่าน	ลูกหมากปีกนก	ผ่าน
ยางหลังซ้าย	ผ่าน	ลูกหมากกล้องยา	ผ่าน
ยางหน้าขวา	ผ่าน	บาร์สวิง	ผ่าน
ยางหลังขวา	ผ่าน	ศูนย์ ช่วงล่าง	ผ่าน
ขนาดล้อ	ผ่าน		

## ห้องเครื่อง

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ
น้ำมันเครื่อง	ผ่าน	สายพาน	ผ่าน
น้ำยาหล่อเย็น	ผ่าน	สายไฟและกล่องฟิวส์	ผ่าน
ถังพักหม้อน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์	ผ่าน	ยางแท่นเครื่องและแท่นเกียร์	ผ่าน
หม้อน้ำ	ผ่าน	ฝาครอบเครื่องยนต์	ผ่าน
น้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตช์	ผ่าน	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ	ไม่ระบุ
น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์	ผ่าน	แบตเตอรี่	ผ่าน
คอมเพรสเซอร์แอร์	ผ่าน	การรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง	ผ่าน
ท่อน้ำและท่อน้ำมันต่างๆ	ผ่าน	การรั่วซึมของน้ำมันเกียร์	ผ่าน

## ทดสอบขับขึ้นถนน

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ
ผลสตาร์ทเครื่องยนต์	ผ่าน	ไม่มีการสั่นเต้นของคันเหยียบเบรกในขณะเหยียบเบรค	ผ่าน
สภาพการทำงานของเครื่องยนต์	ผ่าน	มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทางทำงานถูกต้อง	ผ่าน
ไม่มีเสียงผิดปกติในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน	ผ่าน	การเปลี่ยนเกียร์สามารถทำงานได้อย่างปกติ	ผ่าน
สภาพการเร่งรอบเครื่องยนต์	ผ่าน	ไม่มีการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์	ผ่าน
ชุดคลัตช์และระบบส่งกำลัง	ผ่าน		

## ข้อมูลอื่นๆ

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ
สภาพที่ตรวจสภาพ	In House	ความเสี่ยง	ต่ำ
		หมายเหตุ	

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [th.carro.co/cardetail/DLXPV6.html](http://th.carro.co/cardetail/DLXPV6.html)