เกรดตัวถัง	เกรดภายใน
-	-

150 Point Inspection Checklist

TOYOTA HILUX REVO 2.4 ENTRY STD CAB

Report ID: J0dNx1GpaL-1638171460

รูปภาพรถ

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ

รายละเอียดรถ

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ
ทะเบียนรถ	3ฒค150กรุงเทพมหานคร	เลขเครื่องยนต์	2GD0867118
สี	ขาว	เลขตัวถัง	MR0CB8CB900274477
เกียร์	ธรรมดา	ขนาดของเครื่องยนต์	2400
สำเนาทะเบียนรถ	เก่า	เลขไมล์ (กิโลเมตร)	36140
วันจดทะเบียน	2020-09-25	จำนวนที่นั่ง	5
		ลำดับที่ครอบครอง	2
		คู่มือประจำรถ	มี

ภายนอก

รายการตรวจ	ผลการตรวจ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ
รถไม่มีน้ำท่วม	ผ่าน	ระบบการเปิดฝากระโปรง	ไม่ระบุ
รถไม่มีอุบัติเหตุหนัก	ผ่าน	โช็คฝาท้าย	ไม่ระบุ
ส่วนตัวถัง	ผ่าน	บานพับประตู	ผ่าน
กันชนหน้า	ไม่ผ่าน	ตะแกรงฝาท้าย	ไม่ระบุ
ฝากระโปรงหน้า	ไม่ผ่าน	กระจกบังลม	ผ่าน
บังโคลนหน้าซ้าย	ผ่าน	กระจกมองข้าง	ผ่าน
ประตูหน้าซ้าย	ผ่าน	กระจกมองหลัง	ผ่าน

ประตูหลังซ้าย	ผ่าน
บังโคลนหลังซ้าย	ผ่าน
ฝากระโปรงหลัง	ไม่ผ่าน
กันชนหลัง	ผ่าน
บังโคลนหลังขวา	ผ่าน
ประตูหลังขวา	ผ่าน
ประตูด้านหน้าขวา	ไม่ผ่าน
บังโคลนหน้าขวา	ผ่าน
ระยะของประตู	ผ่าน

ใบปัดน้ำฝนด้านหน้าและด้านหลัง	ไม่ระบุ
กระจกมองข้างซ้าย	ผ่าน
กระจกมองข้างขวา	ผ่าน
กระจกพับไฟฟ้า	ผ่าน
ไฟหน้า	ผ่าน
ไฟท้าย	ผ่าน
ไฟข้างรถ	ผ่าน
ไฟฉุกเฉิน	ผ่าน

ภายใน

รายการตรวจ	ผลการตรวจ
ถุงลมนิรภัย	2
เข็มขัดนิรภัย	ผ่าน
เครื่องเสียง	ผ่าน
เสาอากาศ	ผ่าน
สัญญาณกันขโมย	ผ่าน
ลำโพง	ผ่าน
กล้องถอยหลัง	ไม่ระบุ
ระบบความเย็น	ผ่าน
ปุ่มระบบทำความเย็น	ผ่าน
ที่พักแขน	ผ่าน
ช่องระบายอากาศด้านหน้า	ผ่าน
ช่องระบายอากาศด้านหลัง	ไม่ระบุ
นาฬิกา	ผ่าน
การปรับระดับของพวงมาลัย	ผ่าน
การควมคุมพวงมาลัย	ผ่าน
สภาพพวงมาลัย	ผ่าน
แตร	ผ่าน
ไฟ	ผ่าน
ไฟสัญญาณเตือน	ผ่าน
เลขไมล์	ผ่าน

รายการตรวจ	ผลการตรวจ
ที่บังแดดด้านหน้า	ผ่าน
แผงควบคุม คอลโซน	ผ่าน
แกะเก็บของด้านหน้า	ผ่าน
พรมรองพื้น	ผ่าน
พรมปูพื้น	ผ่าน
แผงประตู	ผ่าน
ผ้าหลังคา	ผ่าน
เบาะหน้า	ผ่าน
เบาะหลัง	ผ่าน
ที่ปรับเบาะ	ผ่าน
เบาะพับ	ผ่าน
ปรับเบาะอุ่น	ไม่ระบุ
ปรับเบาะเย็น	ไม่ระบุ
ช้นรูฟ / มูนรูฟ	ไม่ระบุ
เปิดประทุน	ไม่ระบุ
ที่จับเปิดประตู	ผ่าน
ปุ่มกดสตาร์ท	ไม่ระบุ
ระบบเซ็นทรัลล็อค	ผ่าน
กระจกไฟฟ้า	ผ่าน
รีโมตเปิดท้ายรถ	ไม่ระบุ

สวิตปัดกระจกหน้า	ผ่าน
สวิตปัดน้ำฝนหลัง	ไม่ระบุ
เกียร์ที่พวงมาลัย	ไม่ระบุ
ไฟหลังคา, Dome & Map Lights	ผ่าน
กระจกมองหลัง	ผ่าน
ที่เขี่ยบุหรี่	ไม่ระบุ
หัวเกียร์	ผ่าน
เบรกมือ หรือ เบรกเท้า	ผ่าน

ฝาถังน้ำมัน	ผ่าน
ช่องเก็บสัมภาระ	ไม่ระบุ
ไฟช่องเก็บสัมภาระ	ไม่ระบุ
ถาดท้าย	ไม่ระบุ
ชั้นวางของ แผงลำโพง	ไม่ระบุ
เครื่องมือแม่แรง	ผ่าน
ยางอะไหล่	ผ่าน

ช่วงล่าง

รายการตรวจ	ผลการตรวจ
ระบบไอเสีย	ผ่าน
ขับเคลื่อน4ล้อ	ไม่ระบุ
ยางหน้าซ้าย	ผ่าน
ยางหลังซ้าย	ผ่าน
ยางหน้าขวา	ผ่าน
ยางหลังขวา	ผ่าน
ขนาดล้อ	ผ่าน

รายการตรวจ	ผลการตรวจ
ฝาครอบล้อแม๊ก	ผ่าน
แร๊คช่วงล่าง	ผ่าน
ลูกหมากปีกนก	ผ่าน
ลูกหมากกล้องยา	ไม่ระบุ
บาร์สวิง	ผ่าน
ศูนย์ ช่วงล่าง	ผ่าน

ห้องเครื่อง

รายการตรวจ	ผลการตรวจ
น้ำมันเครื่อง	ผ่าน
น้ำยาหล่อเย็น	ผ่าน
ถังพักหม้อน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์	ผ่าน
หม้อน้ำ	ผ่าน
น้ำมันเบรคและน้ำมันคลัตช์	ผ่าน
น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์	ผ่าน
คอมเพรสเซอร์แอร์	ผ่าน
ท่อน้ำและท่อน้ำมันต่างๆ	ผ่าน

รายการตรวจ	ผลการตรวจ
สายพาน	ผ่าน
สายไฟและกล่องฟิวส์	ผ่าน
ยางแท่นเครื่องและแท่นเกียร์	ผ่าน
ฝาครอบเครื่องยนต์	ผ่าน
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ	ผ่าน
แบตเตอรี่	ผ่าน
การรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง	ผ่าน
การรั่วซึมของน้ำมันเกียร์	ผ่าน

ทดสอบขับขี่บนถนน

รายการตรวจ	ผลการตรวจ
ผลสตาร์ตเครื่องยนต์	ผ่าน
สภาพการทำงานของเครื่องยนต์	ผ่าน
ไม่มีเสียงผิดปกติในขณะเครื่องยนต์ทำงาน	ผ่าน
สภาพการเร่งรอบเครื่องยนต์	ผ่าน
ชุดคลัตช์และระบบส่งกำลัง	ผ่าน

รายการตรวจ	ผลการตรวจ
ไม่มีการสั่นเต้นของคันเหยียบเบรกในขณะเหยียบเบรค	ผ่าน
มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทางทำงานถูกต้อง	ผ่าน
การเปลี่ยนเกียร์สามารถทำงานได้อย่างปกติ	ผ่าน
ไม่มีการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์	ผ่าน

ข้อมูลอื่นๆ

รายการตรวจ	ผลการตรวจ
สภาพที่ตรวจสภาพ	In House

รายการตรวจ	ผลการตรวจ
ความเสี่ยง	ต่ำ
หมายเหตุ	