

## 150 Point Inspection Checklist

### NISSAN ALMERA 1.2 S

Report ID: N1aMj3JGbw-1643522644

## รูปภาพรถ

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ | รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|------------|-----------|------------|-----------|
|------------|-----------|------------|-----------|

## รายละเอียดรถ

| รายการตรวจ     | ผลการตรวจ                 | รายการตรวจ         | ผลการตรวจ             |
|----------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| ทะเบียนรถ      | ชน1370กรุงเทพ<br>พมมหานคร | เลขเครื่องยนต์     | HR12592306B           |
| สี             | ดำ                        | เลขตัวถัง          | MNTBAAN17Z<br>0618860 |
| เกียร์         | ธรรมดา                    | ขนาดของเครื่องยนต์ | 1200                  |
| สำเนาทะเบียนรถ | เก่า                      | เลขไมล์ (กิโลเมตร) | 69882                 |
| วันจดทะเบียน   | 2018-11-21                | จำนวนที่นั่ง       | 5                     |
|                |                           | ลำดับที่ครอบครอง   | 2                     |
|                |                           | คู่มือประจำรถ      | ไม่มี                 |

## ภายนอก

| รายการตรวจ            | ผลการตรวจ | รายการตรวจ           | ผลการตรวจ |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| รถไม่มีน้ำท่วม        | ผ่าน      | ระบบการเปิดฝากระโปรง | ผ่าน      |
| รถไม่มีอุบัติเหตุหนัก | ผ่าน      | โช้คฝาท้าย           | ไม่ระบุ   |
| ส่วนตัวถัง            | ผ่าน      | บานพับประตู          | ผ่าน      |
| กันชนหน้า             | ผ่าน      | ตะแกรงฝาท้าย         | ไม่ระบุ   |
| ฝากระโปรงหน้า         | ผ่าน      | กระจกบังลม           | ผ่าน      |
| บังโคลนหน้าซ้าย       | ผ่าน      | กระจกมองข้าง         | ผ่าน      |
| ประตูหน้าซ้าย         | ผ่าน      | กระจกมองหลัง         | ผ่าน      |

|                  |      |                               |         |
|------------------|------|-------------------------------|---------|
| ประตูหลังซ้าย    | ผ่าน | ใบปิดน้ำฝนด้านหน้าและด้านหลัง | ไม่ระบุ |
| บังโคลนหลังซ้าย  | ผ่าน | กระจกมองข้างซ้าย              | ผ่าน    |
| ฝากระโปรงหลัง    | ผ่าน | กระจกมองข้างขวา               | ผ่าน    |
| กันชนหลัง        | ผ่าน | กระจกพับไฟฟ้า                 | ไม่ระบุ |
| บังโคลนหลังขวา   | ผ่าน | ไฟหน้า                        | ผ่าน    |
| ประตูหลังขวา     | ผ่าน | ไฟท้าย                        | ผ่าน    |
| ประตูด้านหน้าขวา | ผ่าน | ไฟข้างรถ                      | ผ่าน    |
| บังโคลนหน้าขวา   | ผ่าน | ไฟฉุกเฉิน                     | ผ่าน    |
| ระยะของประตู     | ผ่าน |                               |         |

## ภายใน

| รายการตรวจ              | ผลการตรวจ | รายการตรวจ         | ผลการตรวจ |
|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| ถุงลมนิรภัย             | 2         | ที่บังแดดด้านหน้า  | ผ่าน      |
| เข็มขัดนิรภัย           | ผ่าน      | แผงควบคุม คอลโซน   | ผ่าน      |
| เครื่องเสียง            | ผ่าน      | แกะเก็บของด้านหน้า | ผ่าน      |
| เสาอากาศ                | ผ่าน      | พรมรองพื้น         | ผ่าน      |
| สัญญาณกันขโมย           | ผ่าน      | พรมปูพื้น          | ผ่าน      |
| ลำโพง                   | ผ่าน      | แผงประตู           | ผ่าน      |
| กล่องถอยหลัง            | ไม่ระบุ   | ผ้าหลังคา          | ไม่ผ่าน   |
| ระบบความเย็น            | ผ่าน      | เบาะหน้า           | ผ่าน      |
| ปุ่มระบบทำความเย็น      | ผ่าน      | เบาะหลัง           | ผ่าน      |
| ที่พิกแกน               | ไม่ระบุ   | ที่ปรับเบาะ        | ผ่าน      |
| ช่องระบายอากาศด้านหน้า  | ผ่าน      | เบาะพับ            | ผ่าน      |
| ช่องระบายอากาศด้านหลัง  | ไม่ระบุ   | ปรับเบาะอุ่น       | ไม่ระบุ   |
| นาฬิกา                  | ผ่าน      | ปรับเบาะเย็น       | ไม่ระบุ   |
| การปรับระดับของพวงมาลัย | ผ่าน      | ชั้นรูป / มูนรูป   | ไม่ระบุ   |
| การควบคุมพวงมาลัย       | ผ่าน      | เปิดประตู          | ไม่ระบุ   |
| สภาพพวงมาลัย            | ผ่าน      | ที่จับเปิดประตู    | ผ่าน      |
| แตร                     | ผ่าน      | ปุ่มกดสตาร์ท       | ไม่ระบุ   |
| ไฟ                      | ผ่าน      | ระบบเซ็นทรัลล็อก   | ไม่ระบุ   |
| ไฟสัญญาณเตือน           | ผ่าน      | กระจกไฟฟ้า         | ไม่ระบุ   |
| เลขไมล์                 | ผ่าน      | รีโมตเปิดท้ายรถ    | ไม่ระบุ   |

|                             |         |                     |         |
|-----------------------------|---------|---------------------|---------|
| สวิตปิดกระจกหน้า            | ผ่าน    | ฝาถังน้ำมัน         | ผ่าน    |
| สวิตปิดน้ำฝนหลัง            | ไม่ระบุ | ช่องเก็บสัมภาระ     | ผ่าน    |
| เกียร์ที่พวงมาลัย           | ไม่ระบุ | ไฟช่องเก็บสัมภาระ   | ผ่าน    |
| ไฟหลังคา, Dome & Map Lights | ผ่าน    | ถาดท้าย             | ไม่ระบุ |
| กระจกมองหลัง                | ผ่าน    | ชั้นวางของ แผงลำโพง | ผ่าน    |
| ที่เช็บบูหรี                | ไม่ระบุ | เครื่องมือแม่แรง    | ผ่าน    |
| หัวเกียร์                   | ผ่าน    | ยางอะไหล่           | ผ่าน    |
| เบรกมือ หรือ เบรกเท้า       | ผ่าน    |                     |         |

## ช่วงล่าง

| รายการตรวจ     | ผลการตรวจ | รายการตรวจ     | ผลการตรวจ |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| ระบบไอเสีย     | ผ่าน      | ฝาครอบล้อแม็ก  | ไม่ระบุ   |
| ขับเคลื่อน4ล้อ | ไม่ระบุ   | แร็คช่วงล่าง   | ผ่าน      |
| ยางหน้าซ้าย    | ผ่าน      | ลูกหมากปีกนก   | ผ่าน      |
| ยางหลังซ้าย    | ผ่าน      | ลูกหมากกล่องยา | ผ่าน      |
| ยางหน้าขวา     | ผ่าน      | บาร์สวิง       | ผ่าน      |
| ยางหลังขวา     | ผ่าน      | ศูนย์ ช่วงล่าง | ผ่าน      |
| ขนาดล้อ        | ผ่าน      |                |           |

## ห้องเครื่อง

| รายการตรวจ                      | ผลการตรวจ | รายการตรวจ                  | ผลการตรวจ |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| น้ำมันเครื่อง                   | ผ่าน      | สายพาน                      | ผ่าน      |
| น้ำยาหล่อเย็น                   | ผ่าน      | สายไฟและกล่องฟิวส์          | ผ่าน      |
| ถังพักหมอน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ | ผ่าน      | ยางแท่นเครื่องและแท่นเกียร์ | ผ่าน      |
| หม้อน้ำ                         | ผ่าน      | ฝาครอบเครื่องยนต์           | ผ่าน      |
| น้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตช์       | ผ่าน      | น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ       | ไม่ระบุ   |
| น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์          | ผ่าน      | แบตเตอรี่                   | ผ่าน      |
| คอมเพรสเซอร์แอร์                | ผ่าน      | การรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง  | ผ่าน      |
| ท่อน้ำและท่อน้ำมันต่างๆ         | ผ่าน      | การรั่วซึมของน้ำมันเกียร์   | ผ่าน      |

## ทดสอบขับขึ้นถนน

| รายการตรวจ                                | ผลการตรวจ |
|---|-----------|
| ผลสตาร์ทเครื่องยนต์                       | ผ่าน      |
| สภาพการทำงานของเครื่องยนต์                | ผ่าน      |
| ไม่มีเสียงผิดปกติในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน | ผ่าน      |
| สภาพการเร่งรอบเครื่องยนต์                 | ผ่าน      |
| ชุดคลัตช์และระบบส่งกำลัง                  | ผ่าน      |

| รายการตรวจ   | ผลการตรวจ |
|--|-----------|
| ไม่มีการสั่นเต้นของคันเหยียบเบรกในขณะที่เหยียบเบรค | ผ่าน      |
| มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทางทำงานถูกต้อง       | ผ่าน      |
| การเปลี่ยนเกียร์สามารถทำงานได้อย่างปกติ            | ผ่าน      |
| ไม่มีการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์                  | ผ่าน      |

## ข้อมูลอื่นๆ

| รายการตรวจ      | ผลการตรวจ |
|-----------------|-----------|
| สภาพที่ตรวจสภาพ | In House  |

| รายการตรวจ | ผลการตรวจ |
|------------|-----------|
| ความเสี่ยง | ต่ำ       |
| หมายเหตุ   |           |

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [th.carro.co/cardetail/G6L0L3.html](http://th.carro.co/cardetail/G6L0L3.html)