

NISSAN ALMERA 1.0 V  
TURBO[View Car](#)

Inspector:

ณพพร นิยมสุด (เพชร-  
Automall)

Date of Inspection:

17th February 2022

ทะเบียนรถ	ใบณ5367กรุงเทพมหานคร	สี	ดำ
เกียร์	อัตโนมัติ	สีเบาะเบาะเบาะเบาะ	เทา
วันจดทะเบียน	2020-08-27	เลขเครื่องยนต์	HRA0011056E
เลขตัวถัง	MNTBAAN18Z0010750	ขนาดของเครื่องยนต์	1000
เลขไมล์ (กิโลเมตร)	13786	จำนวนที่นั่ง	5
ลำดับที่ครอบครอง	2	คู่มือประจำรถ	มี

เกรดตัวถัง

เกรดภายใน

-

-

## ทดสอบขับขึ้นถนน

รายการตรวจ	ผ่าน	แก้ไข	รายการตรวจ	ผ่าน	แก้ไข
ผลสตาร์ทเครื่องยนต์	✓		สภาพการทำงานของเครื่องยนต์	✓	
ไม่มีเสียงผิดปกติในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน	✓		สภาพการเร่งรอบเครื่องยนต์	✓	
ชุดคลัชต์และระบบส่งกำลัง	N/A		ไม่มีการสั่นเต้นของคันท้ายเบรคในขณะที่เหยียบเบรค	✓	
มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทางทำงานถูกต้อง	✓		การเปลี่ยนเกียร์สามารถทำงานได้อย่างปกติ	✓	
ไม่มีการสิ้นสั่นของเครื่องยนต์	✓				

## ภายนอก

## Exterior Images





รายการตรวจ	ผ่าน	แก้ไข		รายการตรวจ	ผ่าน	แก้ไข
รถไม่มีน้ำท่วม	✓			รถไม่มีอุบัติเหตุหนัก	✓	
ส่วนตัวถัง	✓			กันชนหน้า	✓	
ฝากระโปรงหน้า	✓			บังโคลนหน้าซ้าย	✓	
ประตูหน้าซ้าย	✓			ประตูหลังซ้าย	✓	
บังโคลนหลังซ้าย	✓			ฝากระโปรงหลัง	✓	
กันชนหลัง	✓			บังโคลนหลังขวา	✓	
ประตูหลังขวา	✓			ประตูด้านหน้าขวา	✓	
บังโคลนหน้าขวา	✓			ระยะของประตู	✓	
ระบบการเปิดฝากระโปรง	✓			ใช้คีย์ทำาย	✓	
บานพับประตู	✓			ตะแกรงฝาทำาย	✓	
กระจกบังลม	✓			กระจกมองข้าง	✓	
กระจกมองหลัง	✓			ใบปิดน้ำฝนด้านหน้าและด้านหลัง	✓	
กระจกมองข้างซ้าย	✓			กระจกมองข้างขวา	✓	
กระจกพับไฟฟ้า	✓			ไฟหน้า	✓	
ไฟท้าย	✓			ไฟข้างรถ	✓	
ไฟฉุกเฉิน	✓					

## ภายใน

รายการตรวจ	ผ่าน	แก้ไข		รายการตรวจ	ผ่าน	แก้ไข
ถุงลมนิรภัย (2)	✓			เข็มขัดนิรภัย	✓	
เครื่องเสียง	✓			เสาอากาศ	✓	
สัญญาณกันขโมย	✓			ลำโพง	✓	
กล่องกอยหลัง	✓			ระบบความเย็น	✓	
ปุ่มระบบทำความเย็น	✓			ที่พนักแขน	✓	
ช่องระบายอากาศด้านหน้า	✓			ช่องระบายอากาศด้านหลัง	✓	
นาฬิกา	✓			การปรับระดับของพวงมาลัย	✓	
การควบคุมพวงมาลัย	✓			สภภาพวงมาลัย	✓	
แตร	✓			ไฟ	✓	
ไฟสัญญาณเตือน	✓			เลขไมล์	✓	
สวิตปิดกระจกหน้า	✓			สวิตปิดน้ำฝนหลัง	✓	
เกียร์ที่พวงมาลัย	✓			ไฟหลังคา, Dome & Map Lights	✓	
กระจกมองหลัง	✓			ที่เขี่ยบุหรี่	✓	
หัวเกียร์	✓			เบรกมือ หรือ เบรกเท้า	✓	
ที่บังแดดด้านหน้า	✓			แผงควบคุม คอลโซน	✓	
เกาะเก็บของด้านหน้า	✓			พรมรองพื้น	N/A	
พรมปูพื้น	N/A			แผงประตู	✓	
ผ้าหลังคา	✓			เบาะหน้า	✓	
เบาะหลัง	✓			ที่ปรับเบาะ	✓	

เบาะพับ	✓	
ปรับเบาะเย้น	N/A	
เปิดประตู	N/A	
ปุ่มกดสตาร์ท	✓	
กระจกไฟฟ้า	✓	
ฝาถังน้ำมัน	✓	
ไฟช่องเก็บสัมภาระ	✓	
ชั้นวางของ แผงลำโพง	✓	
ยางอะไหล่	✓	

ปรับเบาะอุ่น	N/A	
ชั้นรูป / มูนรูป	N/A	
ที่จับเปิดประตู	✓	
ระบบเซ็นทรัลล็อก	✓	
รีโมตเปิดท้ายรถ	✓	
ช่องเก็บสัมภาระ	✓	
ถาดท้าย	✓	
เครื่องมือแม่แรง	✓	

## ช่วงล่าง

รายการตรวจ	ผ่าน	แก้ไข
ระบบไอเสีย	✓	
ยางหน้าซ้าย	✓	
ยางหน้าขวา	✓	
ขนาดล้อ	✓	
แร็คช่วงล่าง	✓	
ลูกหมากกล้อยาง	✓	
ศูนย์ ช่วงล่าง	✓	

รายการตรวจ	ผ่าน	แก้ไข
ขับเคลื่อน4ล้อ	N/A	
ยางหลังซ้าย	✓	
ยางหลังขวา	✓	
ฝาครอบล้อแม็ก	N/A	
ลูกหมากปีกนก	✓	
บาร์สวิง	✓	

## ห้องเครื่อง

รายการตรวจ	ผ่าน	แก้ไข
น้ำมันเครื่อง	✓	

รายการตรวจ	ผ่าน	แก้ไข
น้ำยาหล่อเย็น	✓	

ถังพักหม้อน้ำหล่อเย็น เครื่องยนต์	✓	
น้ำมันเบรคและน้ำมันคลัตช์	✓	
คอมเพรสเซอร์แอร์	✓	
สายพาน	✓	
ยางแท่นเครื่องและแท่นเกียร์	✓	
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ	✓	
การรั่วซึมของน้ำมันเครื่อง	✓	

หม้อน้ำ	✓	
น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์	✓	
ถ่อน้ำและถ่อน้ำมันต่างๆ	✓	
สายไฟและกล่องฟิวส์	✓	
ฝาครอบเครื่องยนต์	✓	
แบตเตอรี่	✓	
การรั่วซึมของน้ำมันเกียร์	✓	

## ข้อมูลอื่นๆ

รายการตรวจ	หมายเหตุ
สถานที่	T.Srinakarin
หมายเหตุ	

รายการตรวจ	หมายเหตุ
ความเสี่ยง	ต่ำ